

시험성적서

1. 성적서번호 : CT11-19533

2. 의뢰자

- 업체명 : (주)에이에이브이 김수미
- 주소 : 광주 광산구 도원동 355-7
- 의뢰일자 : 2011.04.22
- 시험발급일 : 2011.04.29

3. 시험성적서의 용도 : 품질관리

4. 시료명 : 통기밸브 ST-IN 100

5. 시험결과

시험항목	단위	시험결과	시험방법
낙후충격시험	-	이상없음	KS M 3600:2009
편평시험	-	이상없음	KS M 3600:2009
비카트 연화온도	℃	89	KS M 3402:2009
중류수		0.01	
수산화나트륨		-0.02	
염화나트륨	mg/cm ²	0.00	KS M 3404:2009
결산		0.02	
황산		-0.02	

----- 이 라 여 배 -----

확인	시험자 오장순	승인자 민경완
----	---------	---------

비고: 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시험 방법으로 시험한 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.
2. 이 성적서는 품질, 선진, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.



한국건설생활환경시험연구원

광주전남제주지원 : 500-460 광주 북구 월출동 970-21 (062)952-0032
결과문의 : 플러스텍신뢰성센터 ☎ (042)934-1394

시험성적서

1. 성적서번호 : TYR1503001

2. 의뢰자

- 업체명 : (주)에이에이브이 김수미
- 주소 : 광주 광산구 도원동 355-7
- 의뢰일자 : 2011년 05월 03일
- 시험발급일 : 2011년 06월 15일

3. 시험성적서의 용도 : 품질시험

4. 시료명 : 배수설비 통기 밸브

5. 시험결과

----- 첨부 페이지 참조 -----

확인	시험자 조혁환	승인자 민경완
----	---------	---------

비고: 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시험 방법으로 시험한 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.
2. 이 성적서는 품질, 선진, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.



한국건설생활환경시험연구원

광주전남제주지원 : 500-460 광주 북구 월출동 970-21
결과문의 : 광주전남제주지원 ☎ 062-973-1133